

Bron vid Herrekvarnsbadet, Simsjön.

Bron reparerades fredag den 12 juni 2020 och på initiativ av Simsjöns Samfällighetsförening.

Arbetet utfördes av Mikael Went och Skanska som med lastmaskin skrapade bort 40 cm väggrus och la ner en i förväg prefabricerad stålplåt. (2 st plåtar 2*4 m och 25 mm tjocka, svetsades ihop och förstärktes med HEA balkar) Alltså 4*4 m. På detta återfylldes nytt väggrus som stampades (vibrerades) till en hård och fast vägbana. Nytt vägräcke monterades på bron av bräder och reglar.

Foton visar dom olika arbetsmomenten samt plåten och vägräcket.
Arbetet har övervakats och besiktigas av ordförande Claes Kilström

Simsjön den 14 augusti 2020

Claes Kilström



Flera bilder =====>

SIMSUJÖNS
SAMFÄLLIGHETS
FÖRENING

Fortsättning bilder från
broreparationen vid Herre-
kvarnsbadet 200614

